



**FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA
PRAKTIKUM FISIKA KESEHATAN
PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA'**

NAMA	Intan Choiri Melita Amanda
NIM	2010101020
KELAS/KELOMPOK	A2
JUDUL PRAKTIKUM	Pengukuran Suhu dan Kelembaban

Tujuan	1. Mahasiswa dapat menggunakan / mengoperasikan alat. 2. Mahasiswa dapat melakukan Pengukuran suhu dan kelembaban 3. Mahasiswa dapat menentukan kriteria suhu dan kelembaban ruang berdasar pernyataan.
Alat & bahan	1. Thermohigrometer 2. Alat hitung
Langkah – langkah	1. Gantungkan alat Termohigrometer di tengah ruang. 2. Biarkan sekitar 10 -15 menit 3. Catat suhu dan kelembaban yang tertera pada thermohigrometer 4. Ulangi 2 - 3 kali 5. Catat dan hitung rata-rata
Hasil pengamatan Lokasi B	1. Suhu maksimal : 25,8 Suhu minimal : 24,7 Kelembaban : 70 2. Suhu maksimal : 26,7 Suhu minimal : 26,6 Kelembaban : 78 3. Suhu maksimal : 27,2 Suhu minimal : 26,3 Kelembaban : 71 4. Suhu maksimal : 27,9 Suhu minimal : 26,7 Kelembaban : 75
Kesimpulan	Rata-rata kelembaban di lokasi B adalah 73,5 RH. Rata-rata di lokasi B tidak sesuai standar yang dimana standar suatu kelembaban adalah 50-55 RH, sehingga rata-rata di lokasi B salah di atas standar. Kelembaban ini disebabkan beberapa faktor yang dimana di lokasi B terdapat suhu yang pasif di lokasi B dan adanya tekanan udara yang lebih banyak, dan adanya pencapaian yang lebih dari lokasi A kurang dari lokasi C.

Yogyakarta, 30 Desember 2021

Menyetujui
Dosen Pengampu Praktikum

(Menit Sri Daryanti, S.E.T. M.Kes)

PRAKTIKUM V

PENGUKURAN SUHU DAN KELEMBAPAN

A. Tujuan

1. Mahasiswa dapat menggunakan/ mengoperasionalkan alat
2. Mahasiswa dapat melakukan pengukuran suhu dan kelembaban.
3. Mahasiswa dapat menentukan criteria suhu dan kelembaban ruang berdasar persyaratan

B. Dasar Teori

Suhu dan kelembaban suatu ruangan sangat mempengaruhi kenyamanan, suhu ruangan menunjukkan tingginya derajat panas udara ruang. Sedangkan kelembaban relatif adalah banyaknya uap air dalam suatu ruang.

Kandungan uap air di udara berdasarkan temperature per g/m³

T	-10	0	5	10	15	20	30	50	70	90
g/m ³	2.1	4.9	7	9,5	13	17	30	83	198	424

C. Alat dan Bahan

1. Thermohigrometer
2. Alat tulis

D. Persiapan

Sebelum dipergunakan lakukan kalibrasi alat secara sederhana yaitu masukkan thermohigrometer ke lemari es kurang lebih 10 menit, maka suhu mendekati 0°C dan kelembaban mendekati 100%

E. Cara Kerja

- 1) Gantungkan alat Termohigrometer di tengah ruang
- 2) Biarkan sekitar 10 – 15 menit
- 3) Catat suhu dan kelembaban yang tertera pada thermohigro meter
- 4) Ulangi 2 – 3 kali
- 5) Catat dan hitung rata-rata

No	Lokasi	Kelempapanan				Rata-Rata	Standar	Kesimpulan
		1	2	3	4			
1.								
2.		70	78	71	75	73,5 RH	50-15 RH	
3.								